

# Vervangingsadvies

Wij adviseren u de volgende oude modellen behandelbanken te vervangen:

**Behandelbanken model Manumed, ouder dan 20 jaar en voorzien van een Schumo motor.**

Er is sprake van een veiligheidsrisico door ouderdom en slijtage van de motor (merk Schumo). De blokkering van de eindstop raakt onbetrouwbaar en door slijtage van de spindel en spindelmoer zou de bank op een willekeurig moment in elkaar kunnen zakken.

**Behandelbanken model Manulekt**

Deze banken zijn minstens 23 jaar oud. Er is sprake van een veiligheidsrisico door ouderdom en slijtage van de motor (merk Schneider). Door slijtage van de spindel en spindelmoer en/of materiaalscheurtjes in de ophangpunten van de motor, zou de bank op een willekeurig moment in elkaar kunnen zakken.

Bovenstaande oude modellen behandelbanken worden door onze technici niet meer goedgekeurd. Wij adviseren u om deze te vervangen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met [service-nl@enraf-nonius.nl](mailto:service-nl@enraf-nonius.nl) of tel. 010-2030661

Team Service Afdeling  
Rotterdam